

## **Comunicato Stampa n.552 del 11.01.2022**

### **GESESA, RICORDIAMO DI PROTEGGERE I CONTATORI DALLE BASSE TEMPERATURE.**

Con l'arrivo della stagione invernale, occorre proteggere i contatori. Invitiamo i clienti a utilizzare piccoli accorgimenti per mantenere in perfetta efficienza i misuratori, evitando così eventuali problematiche causate dal freddo, sia all'apparecchio stesso che eventualmente anche all'erogazione di acqua.

Se il contatore si trova all'interno di una nicchia a parete, o di un qualsiasi tipo di manufatto in muratura, lo sportello e le pareti interne possono essere rivestite con un pannello in poliuretano o altro materiale simile, come il polistirolo, alto almeno 3 centimetri, mentre le fessure tra il telaio e la parete in muratura possono essere stuccate. Anche se il misuratore si trova in un pozzetto, è consigliabile rivestire all'interno il coperchio con un pannello in poliuretano o simili, sempre dello spessore di 3 centimetri. Se non è possibile adottare questo tipo di misure, consigliamo di avvolgere il contatore con stoffa, carta o altro materiale, per garantirgli una certa protezione.

È importante non utilizzare plastica e nylon e rimuovere ciò che si è usato come protezione al termine della stagione invernale. Gli alloggiamenti dove si trovano i misuratori devono essere sempre provvisti di sportello o chiusino, per garantire una perfetta protezione del vano. Gli sportelli devono essere dotati di chiusura con serratura universale.

Ricordiamo che il cliente è tenuto, secondo l'attuale normativa, a conservare in modo adeguato il contatore, per non vedersi addebitato l'eventuale rimborso per l'intervento e la sostituzione dell'apparecchio danneggiato.

In caso di misuratori danneggiati, si ricorda di contattare il numero verde 800 511717 attivo h24 sette giorni su sette gratuito sia da tel. fisso che da cellulare.

